

Kundby vandværk

Anemonevej 12
4520 Svinninge

Att.: Inge Christiansen

Registrernr.: **A63438**
Kundenr.: **151168**
Ordrenr.: **685383**
Prøvenr.: **25777178**
Sagsnr.: **481210**
Modt. dato: **2010.04.12**

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: **1 af 2**

Rekvirent.....: Kundby vandværk
Anemonevej 12, 4520 Svinninge
Prøvested.....: **Kundby Vandværk Vandværket - V002000900/4339000900**
Prøvetype.....: Drikkevand - Normal kontrol
Prøvemærke.....: **Afg. VV- rentvandshane.**
Prøveudtagning...: 2010.04.12 kl. 10:00
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PEC)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.04.13 kl. 02:30 - 2010.04.22

	Prøvenr.: 25777178	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	1§	Ant./100ml			i.m. Colilert®		
E. coli	<1	Ant./100ml			i.m. Colilert®		
Kintal ved 22 °C, GEA	<1	Antal/ml		50	DS/EN/ISO 6222		
Kintal ved 37 °C, GEA	5	Antal/ml		5	DS/EN ISO 6222		
Jern (Fe)	0.088	mg/l		0.1	SM3120-ICP	15	
Mangan (Mn)	<0.005	mg/l		0.02	SM3120-ICP	15	
Ammonium	0.008	mg/l		0.05	SM 17 udg. 4500	5	
Nitrit	<0.005	mg/l		0.01	SM 17 udg. 4500	5	
Nitrat	2.1	mg/l		50	SM 17 udg. 4500	5	
Total-P	0.025	mg/l		0.15	DS/EN I 6878aut	10	
Chlorid	36	mg/l		250	SM 17 udg. 4500	5	
Fluorid	0.28	mg/l		1.5	SM 17 udg. 4500	5	
Sulfat	22	mg/l		250	SM 17 udg. 4500	5	
NVOC, ikke flygt.org.carbon	2.6	mg/l		4	DS/EN 1484	5.0	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	9.2	gr. C			DS2250	
pH	7.8	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	65	mS/m		>30	DS/EN 27888	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Holbæk Kommune, Gl. Skovvej 158, 4420 Regstrup

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Kundby vandværk

Registrernr.: A63438

Anemonevej 12
4520 Svinninge

Kundenr.: 151168

Ordrenr.: 685383

Prøvenr.: 25777178

Sagsnr.: 481210

Modt. dato: 2010.04.12

Att.: Inge Christiansen

Sidenr.: 2 af 2

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Kundby vandværk
Anemonevej 12, 4520 Svinninge
Prøvested.....: **Kundby Vandværk Vandværket - V002000900/4339000900**
Prøvetype.....: Drikkevand - Normal kontrol
Prøvemærke.....: **Afg. VV- rentvandshane.**
Prøveudtagning...: 2010.04.12 kl. 10:00
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PEC)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.04.13 kl. 02:30 - 2010.04.22

- Kundby Vandværk, Vognserup 6, 4420 Regstrup
- Kalundborg Forsyning
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

22. april 2010



Kundecenter: tlf.70224256 Kirsten From Andersen

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.